Radonor
Måling | Rådgivning | Forebygging
Postboks 2, 2712 Brandbu | www.radon.no

Sporfilm	Bygning/ adresse	Rom/ plassering	Etasje	Startdato	Sluttdato	Kommentar	Målt verdi	Beregnet årsmiddel
108923-4	2	Gjesterom	1	27.11.16 -	31.03.17		93 +/- 14	**70 Bq/m³**
731616-9	2	Soverom	1	27.11.16 -	31.03.17		150 +/- 20	**110 Bq/m³**
373068-6	2	Stue	2	27.11.16 -	31.03.17		107 +/- 16	**80 Bq/m³**
666074-0	6	Kontor	1	01.01.17 -	31.03.17	2	129 +/- 19	**100 Bq/m³**
136708-5	6	Soverom	1	01.01.17 -	31.03.17	2	87 +/- 15	**70 Bq/m³**
631992-5	6	Stue	2	01.01.17 -	31.03.17	2	91 +/- 14	**70 Bq/m³**
221556-4	8	Gjesterom	1	01.01.17 -	31.03.17	2	111 +/- 17	**80 Bq/m³**
276574-1	8	Soverom	1	01.01.17 -	31.03.17	2 (støy)	114 +/- 18	**90 Bq/m³**
617255-5	8	Stue	2	01.01.17 -	31.03.17	2	117 +/- 19	**90 Bq/m³**